

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР БУСОВО КЦСОН  
КИЧМЕНГСКО –ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА  
(должность председателя межведомственной комиссии)

Л..А.Андреевская  
(подпись, Ф.И.О.)

« 27 » июля 2021года

## **АКТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ места массового пребывания людей (далее - проверка, акт)**

в Бюджетном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»

### **Состав комиссии по проверке места массового пребывания людей:**

#### **Председатель комиссии:**

Андреевская Лариса Анатольевна – директор БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

#### **Члены комиссии:**

Алексеевская Е.В. – заместитель директора, ответственное должностное лицо за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

Патракова Л.Н. – заведующий хозяйством БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

Ширяева О.А. – юрист БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

**Основание:** Приказ БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» от 21.07.2021 года № 106А.

**Комиссия по проверке места массового пребывания людей 27.07. 2021 года провела обследование объекта и установила следующее:**

### **Раздел 1. Общие сведения об объекте**

1.1. Адрес места расположения объекта:

Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул. Лесная, д. 42.

1.2. Информация о правообладателе объекта:

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района».

1.3. Краткая характеристика объекта:

Каменное здание, 2 этажа, общая площадь здания 797,8кв.м., площадь занимаемой территории 5866кв.м., количество функционирующих входов /выходов 1, на территории объекта имеется 1 стоянка автотранспорта, 1 гараж и кочегарка.

1.4. Режим работы объекта:

Понедельник – пятница с 8:00 до 17:00 (обед с 12:30 до 14:00)

Суббота, воскресенье – выходные дни.

1.5. Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте до 40 человек.

### **Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта**

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта Приказ «Об организации антитеррористической защищенности объектов» от 12.01.2021 г. № 3, заместитель директора Алексеевская Елена Васильевна.

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта – имеются, утверждены приказом «Об организации антитеррористической защищенности объектов» от 12.01.2021 г. № 3.

2.1.3. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта - разработан, утвержден 12.01.2021 г., период действия - 2021год.

2.1.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима на объекте -

Приказ «Об ответственности за осмотр территории и охрану объекта» № 220 от 16.12.2020 года.

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) - имеются.

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях - проводятся.

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) - 1 раз полгода.

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено - 27.11.2020 года, тема «Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму».

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено – 28.12.2020 г.

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

- установлена тревожно-вызывная сигнализация, сигнал тревоги выводится на пульт охраны;
- приобретен металлодетектор.

### **Раздел 3. Организация охраны объекта техническими средствами**

3.1. Система видеонаблюдения - имеется.

3.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения - БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района», 2-26-32.

3.1.2. Количество видеокамер - 8, в том числе наружных - 4, внутренних - 4.

3.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных - 0, внутренних – 0.

3.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на внутренний пост.

3.1.5. Хранение видеоинформации - осуществляется.

3.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет - 14 дней.

3.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения - территория полностью.

3.2. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) - имеется.

3.2.1. Тревожно-вызывная сигнализация - находится в исправном состоянии.

3.2.2. Количество кнопок/брелков, инициирующих сигнал тревоги - 1.

3.2.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного - Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Карат-Север».

3.2.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет - Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Карат-Север».

---

3.2.5. Периодичность проверок исправности сигнализации - 1 раз в месяц.

3.3. **Охранная сигнализация** - имеется.

3.3.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного - Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Карат-Север».

3.3.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет - Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Карат-Север».

3.3.3. Периодичность проверок исправности сигнализации - 1 раз в месяц.

3.4. **Пожарная сигнализация** - находится в исправном состоянии.

3.4.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет - ИП Коряковский А.Н.

3.4.2. Периодичность проверок исправности сигнализации - 1 раз в месяц.

3.5. **Средства телефонной/сотовой связи** - имеются.

3.5.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера - 1.

3.6. **Средства радиосвязи** - не требуются.

3.7. **Ограждение объекта** - имеется.

3.7.1. Краткая характеристика и состояние ограждения - металлическое ограждение.

3.8. **Система оповещения** - имеется.

3.8.1. Количество оповещателей – 4.

3.8.2. Система оповещения обеспечивает необходимую слышимость на объекте БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района».

3.9. **Освещение территории объекта** - достаточное.

3.9.1. Количество светильников 3 из них находится в исправном состоянии 3.

3.10. **План-схемы эвакуации на случай угрозы террористического акта (пожара)** - имеются  
План-схемы эвакуации 1 и 2 этажа.

3.11. **Информационный стенд с указаниями телефонов экстренных служб** - имеется.

#### **Раздел 4. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте**

4.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Вологодской области в течение последних 12 месяцев – нет.

4.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте - менее 50 человек.

4.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта - менее 5 млн. рублей.

4.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Не имеется

#### **Раздел 5. Выводы и предложения комиссии**

5.1. **Комиссия полагает необходимым** осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

Провести следующую антитеррористическую проверку не позднее 01 января 2022 года.

---

5.3. Сроки выполнения мероприятий \_\_\_\_\_

---

---

**Председатель комиссии**

**Члены комиссии:**

\_\_\_\_\_ **Л.А. Андреевская**

\_\_\_\_\_ **Е.В. Алексеевская**

\_\_\_\_\_ **Л.Н. Патракова**

\_\_\_\_\_ **О.А. Ширяева**